



**График подготовки и сертификации (аттестации) персонала
неразрушающего контроля на 2016 год**

Метод неразрушающего контроля		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Ультразвуковой (UT)		11-22	15-26	14-25	11-22	10-20	06-17	-	08-19	05-16	03-14	28-09	
											31-11		-
Акустико-эмиссионный (АТ)		25-05		28-08		23-03		25-05		12-23	03-14	07-18	-
Визуальный и измерительный * (VT)		11-15	01-05	21-25	18-22	23-27	20-24	-	15-19	19-23	17-21	28-02	
												07-11	-
Радиационный (RT)		18-29	15-26	21-01		23-03		-	15-26	12-23	10-21	14-25	12-23
Тепловой (TT)		25-05		28-08		23-03		25-05		-	17-28	14-25	12-23
						-	20-01		22-02				
Ультрафиолетовый контроль (UV)		-	-	21-25	-	-	-	-	15-19	-	-	-	-
Магнитный (MT)		11-22	-	14-25	-	30-10		-	01-12	-	03-14	14-25	-
Вихретоковый (ET)		-	15-26	-	18-29	-	20-01		-	05-16	24-03		05-16
Капиллярный (PT)		18-29	-	09-18	-	23-03		-	08-19	-	10-21	21-02	
Течеискание (LT)		-	08-19	-	11-22	-	14-24	-	29-09		31-11		12-23
Контроль воздухопроницаемости (LT(b))**		-	-	-	-	-	-	04-08	-	-	-	-	05-09
Электрический	контроль изоляции КИ	18-22	-	-	04-08	-	20-24	-	29-02		-	14-18	-
	контроль ЭХЗ	25-29	-	-	11-15	-	27-01		-	05-09	-	21-25	-
Вибродиагностический (ВД)		25-05		14-25	04-15	30-10		-	-	12-23	17-28	21-02	
Определение напряженно-деформированного состояния (НДС)		-	-	14-25	-	-	20-01		-	-	17-28	-	-
III уровень, продление, ресертификация, расширение		<i>Вторая неделя курса по соответствующему методу</i>											
* - При сертификации (аттестации) и по ПБ 03-440-02, и по ISO 9712 срок сертификации (аттестации) увеличивается на 3 (три) рабочих дня													
**Даты предварительные. Конкретные даты проведения уточняйте по телефонам и на нашем сайте.													

Офис: 119991, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 63/2, корп. 1; Тел.: (495) 777-41-02; (495) 744-70-52; Факс: (495) 744-70-51

Почтовый адрес: 119296, г. Москва, а/я 405 www.centr-kachestvo.ru E-mail: info@centr-kachestvo.ru

Генеральный директор

С.Г. Копытов